



Trieste, 16.10.2025

Richiesta di aggiunta di strisce pedonali presso il supermercato in Via del Rivo

PREMESSO CHE

- in Via del Rivo, all'altezza dell'incrocio con Via della Guardia, si trova un supermercato frequentato quotidianamente da numerosi residenti della zona;
- attualmente, il sistema di attraversamenti pedonali presenti nei pressi dell'incrocio tra Via del Rivo e Via della Guardia non consente l'accesso sicuro al supermercato e rende rischioso l'attraversamento della carreggiata da parte di pedoni e persone con mobilità ridotta;
- la conformazione in salita della Via del Rivo e la particolare disposizione dell'incrocio con Via della Guardia comportano una scarsa visibilità reciproca tra i veicoli che provengono da entrambe le direzioni e tra veicoli e pedoni, incrementando la pericolosità per chi attraversa o svolta;
- il **Piano Generale del Traffico Urbano** e il **Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)** del Comune di Trieste pongono tra i propri obiettivi prioritari il miglioramento della sicurezza stradale e della mobilità pedonale;
- secondo il **Rapporto di monitoraggio 2022-2024 del PUMS**, non si registrano miglioramenti significativi nei dati sull'incidentalità stradale, mentre si rileva un lieve aumento dell'indice di mortalità tra gli utenti deboli, evidenziando la necessità di rafforzare le misure di sicurezza in ambito urbano;
- l'aggiunta di un attraversamento pedonale in prossimità del civico 17 di Via del Rivo **migliorerebbe notevolmente la sicurezza dei pedoni**, anche perché indurrebbe ulteriormente i veicoli a rallentare in prossimità dell'incrocio;

SI IMPEGNA

la Presidente a farsi parte attiva con l'assessore competente e a confrontarsi con gli Uffici tecnici del Comune affinché venga valutata **l'aggiunta di un attraversamento pedonale segnalato e accessibile in Via del Rivo, in prossimità del civico 17**, per consentire ai pedoni di raggiungere in sicurezza l'ingresso del supermercato.

Slavisa Skipina

Adriana Caselotto

In allegato: fotografie che attestano le aree e dotazioni attuali nel parco, e la proposta d'azione.

ALLEGATI

Immagine n.1 - Lo stato attuale degli attraversamenti pedonali in prossimità dell'incrocio in oggetto:



Immagine n.2 - Le persone che si trovano nei punti A o B non hanno modo di attraversare in sicurezza la strada per recarsi al supermercato:



Immagine n.3 - Il punto proposto per l'aggiunta del attraversamento pedonale:

